




COMITÉ MIXTE DE SÉCURITÉ ILA-USMX

Circulaire SST 2026-08 [03 Août 2026]

Levage de Plateaux Emboîtés



Dans de nombreux cas (mais pas tous), le levage et le déplacement de conteneurs à plateforme emboîtés peuvent être effectués en toute sécurité. Les deux facteurs les plus importants à prendre en compte sont:

- 1)** La compatibilité des éléments de connexion. Tous les conteneurs à plateforme ne sont pas identiques. La conception des composants de connexion varie selon les préférences du propriétaire. Par conséquent, le levage de conteneurs à plateforme emboîtés présentant des composants de connexion différents est généralement déconseillé ;
- 2)** La nature et la fiabilité des inspections. Comme tous les conteneurs, les conteneurs à plateforme doivent être inspectés à intervalles réguliers, conformément [à la Convention de l'OMI sur la sécurité des conteneurs](#). La qualité et la fiabilité de certains protocoles d'inspection ont fait l'objet de controverses au fil des ans. Ainsi, dans la mesure du possible, un examen visuel attentif des éléments de connexion de tout conteneur emboîté est recommandé.

L'ICHCA a publié un excellent document d'orientation sur ce sujet précis, et le Comité mixte de sécurité ILA-USMX recommande d'en prendre connaissance. Voici le lien :

<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:bb76b1b1-ef12-4975-b01d-e9bda1ca5866>

Vous avez une question relative à la SST ? Écrivez au JSC à: blueoceana@optonline.net

Travailler ensemble pour le bénéfice de tous

Les circulaires ILA-USMX OSH sont conçues pour refléter les meilleures informations et conseils possibles, et sont le fruit de recherches assidues et des connaissances les plus récentes sur le sujet. Par conséquent, bien que les informations contenues dans ce document soient considérées comme exactes, en raison d'une multitude de facteurs, ILA-USMX ne peut donner aucune garantie directe ou implicite relative à la confiance des parties dans le contenu.