



## ILA-USMX COMITÉ CONJUNTO DE SEGURIDAD

**Circular de SST 2026-07** (03 de Julio de 2026)

### **Permanecer Cerca de un Contenedor de Basura con Cierre Giratorio en el Muelle Puede ser Peligroso.**



El mes pasado (Junio de 2026), en Port Elizabeth, Nueva Jersey, supimos que un problema operativo provocó que un contenedor intermodal de cuarenta pies (40') que estaba siendo izado se soltara y cayera al muelle.

Con frecuencia, los trabajadores en el muelle se colocan en posiciones cercanas a los contenedores con cierre giratorio mientras esperan que se desarrollen las operaciones. El Comité Conjunto de Seguridad ILA-USMX desea recordar a nuestros representados, tanto trabajadores como directivos, los peligros de asumir que cualquier posición en áreas por debajo del punto de izado de la carga o el equipo es segura. Siempre que se encuentre cerca de una posición de riesgo, debe estar alerta y preparado para actuar con rapidez en cualquier momento.

¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: [blueoceana@optonline.net](mailto:blueoceana@optonline.net)

### **Trabajando Juntos para el Beneficio de Todos**

Las circulares de la ILA-USMX OSH están creadas para reflejar la mejor información y guías posibles, y son producto de la búsqueda diligente y el conocimiento más actualizado en la materia. Consecuentemente, mientras que la información contenida en esta comunicación se toma como precisa, debido a diversos factores, la ILA-USMX no expresa, directa o indirectamente, garantía alguna respecto a la confiabilidad del contenido de la misma.