



COMITÉ MIXTE DE SÉCURITÉ ILA-USMX

Circulaire SST 2026-07 [03 Juillet 2026]

Fréquenter les Abords d'une Poubelle à Verrouillage Tournant sur un Quai peut être Dangereux



Le mois dernier (Juin 2026), à Port Elizabeth, dans le New Jersey, un incident opérationnel a provoqué la chute d'un conteneur intermodal de quarante pieds (40 pieds) en cours de levage.

Fréquemment, les dockers se positionnent près des conteneurs à verrouillage tournant en attendant la reprise des opérations. Le Comité mixte de sécurité ILA-USMX souhaite rappeler à ses membres, employeurs et employés, les dangers liés au fait de considérer comme sûre toute position occupée en dessous de la zone de levage des marchandises ou des équipements. Dès que vous vous trouvez à proximité d'une charge, soyez constamment vigilant et prêt à réagir rapidement au moindre signal.

Vous avez une question relative à la SST ? Écrivez au JSC à: blueoceana@optonline.net

Travailler ensemble pour le bénéfice de tous

Les circulaires ILA-USMX OSH sont conçues pour refléter les meilleures informations et conseils possibles, et sont le fruit de recherches assidues et des connaissances les plus récentes sur le sujet. Par conséquent, bien que les informations contenues dans ce document soient considérées comme exactes, en raison d'une multitude de facteurs, ILA-USMX ne peut donner aucune garantie directe ou implicite relative à la confiance des parties dans le contenu.